



ettisti: prof. arch. Carlo Carmine Falasca - dott. arch. Paolo de Nobili
laboratore: dott. arch. Raffaele Paolucci

5.2	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI E-	Rapp. 1:500
-----	---	----------------

Dati
MARZO 1997

CARATTERI QUALITATIVI

A		Si alza quota	Edificio a particolari pregio alcune temperature
A		Si modica quota	
A		Si alza quota	Edificio "Tipo del terzetto storico
A		Si modica quota	
A		Si scontra e si rinvia quota	
A		"Si scomparezza"	
A		Fine parziale trasformazione	Edificio in contrasto con il terzetto storico
A		Per tutta trasformazione	
A		Si quota	Edificio assimilabile al terzetto storico
A		Si rinvia quota	

A1 - EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE
A1.1 - di alta qualità
A1.2 - di media qualità
A2 - EDIFICI TIPICI DEL TESSUTO STORICO
A2.1 - di alta qualità
A2.2 - di media qualità
A2.3 - di scarsa o nessuna qualità
A2.4 - "modernizzati"
A3 - EDIFICI IN CONTRASTO CON IL TESSUTO STORICO
A3.1 - per parziale trasformazione
A3.2 - per totale trasformazione
A4 - EDIFICI ASSUMIBILI AL TESSUTO STORICO
A4.1 - di qualità
A4.2 - di media qualità

NA

A11 — MO-MS-RRC
A12 —
A21 —

A22 — MO-MS-RRC-REL
A23 —
A24 —
A41 —

A31 — MO-MS-RRC-REL
A42 — REG-DR (solo in caso di accorpamento)

A32 — MO-MS-RRC-REL
REG-DR

TELA

A11 — MO-MS-RRC
 A12 —
 A21 —
 A22 — MO-MS-RRC-REL
 A24 — MO-MS-RRC-REL
 A41 — REG-DR (solo in caso di accorpamento)
 A23 — MO-MS-RRC-REL
 A42 — REG-DR
 A31 —
 A32 —

A11 — MO-MS-RRC
A12 —
A21 —

A22 — MO-MS-RRC-REL-REG-DR (solo in caso di accorpamento)
A24 —

A41,2 — MO-MS-RRC-REL-REG-DR
A23 —
A31 —
A32 —

Gli edifici di valore storico, ovvero di quinta A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2, che concorrono a definire una zona o piazza con edifici fronteggianti appartenenti ad una zona d'intervento di ordine qualitativo superiore assumono le categorie d'intervento secondo le modalità prescritte per quest'ultima.